

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

Lettera Circolare

Prot. n° 24649/4112 sott. 53

Roma, 22 dicembre 1987

OGGETTO: D.M. 31 luglio 1934 “Bacini di contenimento” - Chiarimenti.

Pervengono a questo Ministero quesiti intesi a conoscere le modalità di conteggio della capacità dei bacini di contenimento e le distanze che devono intercorrere tra il mantello dei serbatoi e le pareti interne dei bacini stessi.

Al riguardo si chiarisce che:

- nel conteggio delle capacità dei bacini di contenimento va computata anche la parte occupata dai serbatoi posti al loro interno;

- l'art. 54 del D.M. 31 luglio 1934 e la circolare n. 132 del 22 dicembre 1962 non indicano esplicitamente le distanze che devono intercorrere tra il mantello dei serbatoi e le pareti interne dei bacini; comunque dalle disposizioni contenute nei punti 2 e 11 della predetta circolare possono trarsi sufficienti elementi di valutazione.