

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P957/4122 sott. 54

Roma, 16 giugno 1998

OGGETTO: Reazione al fuoco del perlinato in legno di copertura di locali per manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo.

Con le note indicate al margine è stato posto un quesito relativo alla classificazione di reazione al fuoco dei materiale sopra indicato.

Al riguardo, dalla lettura del D.M. 19 agosto 1996, lo scrivente Ufficio ritiene che il prodotto possa ricadere in una delle seguenti fattispecie, esplicitamente normate dal punto 2.3 dell'allegato al decreto stesso:

- a) il materiale è considerabile a tutti gli effetti una struttura portante e, quindi, soddisfa i requisiti R.E. ed I di cui al punto 2.3.1. In tale caso, però, il materiale utilizzato come isolante dovrebbe essere incombustibile, ai sensi della lettera p) del punto 2.3.2;
- b) il materiale non è considerabile una struttura portante ma un rivestimento e, quindi, ai sensi della lettera 1) del punto 2.3.2 è installabile se opportunamente trattato. Nel caso specifico, non è possibile porre in opera alcun tipo di isolante combustibile;
- c) il materiale è considerabile come rivestimento ed è stato a tale scopo omologato per la posa di opera con un determinato materiale isolante in vista nella classe 1 di reazione al fuoco, secondo quanto specificato alla lettera g) del punto 2.3.2.